

2.6 DODATNI PROIZVODI ZA OBRADU FUGA

D 707 ULTRACOLOR

Jedinica mere	Kom/Kutija	Boja/druge specifikacije
280 ml	12 kom/kutija	Transparentna Bela Bež Anemona Svetlo siva



POTROŠNJA

Fuga	Linearnih metara
4 x 6 mm	12,9
6 x 6 mm	8,6
8 x 6 mm	6,4
12 x 8 mm	3,2
16 x 10 mm	1,9
20 x 12 mm	1,3

PAKOVANJE

Kartonske kutije sa 6 tuba od po 300 ml.

ROK TRAJANJA - SKLADIŠTENJE

Do 18 meseci od datuma proizvodnje, ako se čuva u prostorijama zaštićenim od mraza



D 707 ULTRACOLOR

Elastični neutralni silikon.

KARAKTERISTIKE

Vrlo elastičan silikon, visoke snage lepljenja na poroznim površinama. Otporan je na buđ, loše vremenske uslove, UV zrake, deterdžente, kiseline i slanu vodu. Brzo se stabilizuje tako što reaguje sa vlagom, ima odličnu snagu lepljenja i vrlo je otporan u spojevima koji se pomeraju, ne razdvaja se niti se ljušti.

PODRUČJE PRIMENE

D 707 Ultracolor silikon se koristi bez prajmera na materijalima kao što su: porcelan, staklo, emajlirana keramika, poliester, eloksirani aluminijum, lakirano drvo, za popunjavanje 3-4 mm širine spojeva u zatvorenim i otvorenim površinama. Neophodan je za zaptivanje spojeva na kuhinjskoj radnoj ploči, na nerđajućoj mašini za pranje sudova, po obodu sudopere, kupatilima, porcelanskim ili plastičnim tuš-kadama, industrijskim sredinama gde razvoj gljivica nije dozvoljen. Preporučuje se za zaptivanje i montažu staklenih konstrukcija kao i različitih hidrauličnih spajanja, sistema za hlađenje i električnih aparata kao kod montaže pločica.

NAČIN NANOŠENJA

1. Priprema površine

Podloga treba da bude stabilna, suva i bez ulja i prašine. Ako je potrebno koristiti prajmer, staviti silikon najmanje 20 minuta ranije ili najviše 3 sata unapred. Radi boljeg nanošenja, preporučljivo je da se površina očisti i od drugih nečistoća kao i da se koristi traka za lepljenje pre svake upotrebe silikona, koji se nakon upotrebe silikona uklanja.

NANOŠENJE

Stavite tubu u specijalan pištolj i vrh isecite ukoso, usmeravanjem mlaznice pod uglom od 45° u pravcu ose spoja, popunjavajući je bez blokiranja vazduha. Obrišite spoj u roku od 10 minuta, prstom ili spačulom koja je nakvašena vodom ili deterdžentom.